


CALEFACTOR TORCHWELD OXI-H101

Versión : 01  
Página : 1 de 1  
Fecha : 27/11/2017

FICHAS TÉCNICAS

## CALEFACTOR PARA REGULADOR DE Co2



- Práctico y liviano.
- Se puede colocar en diferentes modelos de reguladores de CO2.
- Calefactor se coloca en el vástago del regulador.
- Sujetar el calefactor apretando tornillo ubicado en la extremidad con llave Allen.
- Enchufar en 220V; 50 Hz.
- Mantiene temperatura constante del regulador de CO2 y así evitar su congelamiento.
- Permite mantener un flujo constante del gas CO2 para obtener una excelente soldadura.

**MATRIZ:** Claudio Gay 2535 - SANTIAGO - Fono: 2-26894269 / 2-26895407

E-mail: [mersud@mersud.cl](mailto:mersud@mersud.cl) Web: [www.mersud.cl](http://www.mersud.cl)

**SUCURSALES:** Calama – Antofagasta – Copiapó - Talcahuano



American Welding Society  
SUPPORTING COMPANY MEMBER

CALEFACTOR TORCHWELD OXI-H101

Versión : 01  
Página : 2 de 1  
Fecha : 27/11/2017

FICHAS TÉCNICAS



**Tornillo apriete calefactor.**